










Rozdelenie skrutiek podľa typu drážky pre pohon (skrutkovač)





Slotted (Drážka)

 Slot drive (Plochá drážka)	 Coin-slot drive (Drážka na mince)	 Cross (Križová drážka)		
--	---	--	--	--









Cruciform (Križový)

 Phillips PH	 Frearson	 French recess	 JIS B 1012	 Mortorq
 Poqidriv PZ	 Supadriv	 Torq-set	 Phillips / Slotted	










External polygon (Vonkajší mnohoúholník)

 Square (Štvorec)	 Pent (Päťhran)	 Hex (Šest'hran)	 12-point (12-bodový)	
--	--	---	---	--

Internal polygon (Vnútorý mnohoúholník)

 Tri-angle (Trojuholník)	 Robertson	 Hex socket (Allen) (Vnútorý šest'hran)	 Security hex (Bezpečnostný šest'hran)	 Double-square (Dvojité štvorec)
 Triple-square XZN (Trojité štvorec)	 12-spline flange (12-drážkový)	 Double hex (Dvojité šest'hran)		








Hexalobular (Hexalobulárny)

 Torx T & TX	 Security Torx TR (Bezpečnostný torx)	 Torx Plus TR	 Polydrive	 Torx ttap
 External Torx (Vonkajší torx)	 Line head male	 Line head female	 Line head female tamper	

Three-pointed (Trojčípy)

 Tri-point (Trojbodový)	 Tri-groove (Trojdrážkový)	 Tri-wing (Trojkrídlový)		
--	---	---	--	--

Special (Špeciálny)

 Clutch A	 Clutch G	 One-way (Jednosmerný)	 Bristol	 Quadrex
 Pentalobe	 Spanner head TH			

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives