


Graf rovnovážnej vlhkosti dreva



Na osi x sú vyznačené hodnoty teploty vzduchu, na osi y hodnoty vlhkosti vzduchu. Priesečník obidvoch hodnôt ukazuje na šikmej čiare zodpovedajúcu vlhkosť dreva.

Príklad: Teplote vzduchu 20° C a vlhkosti vzduchu 60% zodpovedá vlhkosť dreva 11%.

Zdroje:

Kadleček, F.: Materiály pre 1. a 2. ročník stredných priemyselných škôl drevárskych. Bratislava: Alfa 1982.